

Waschanleitung wasserdichte Bekleidung

(Immer die Pflegehinweise des jeweiligen Produkts beachten)

Wasserdichte Bekleidung

- Ca. 3 - 4 mal im Jahr waschen
- Flüssiges Funktionswaschmittel verwenden
- Handwäsche oder Outdoorprogramm in der Maschine
- Je nach Produkt 30°C - 40°C
- Kein Schleudergang oder kurz anschleudern mit max. 400 Umdrehungen
- Im Spülgang mit Einwasch-Imprägnierung behandeln oder nach der Wäsche im noch feuchten Zustand mit Imprägniermittel einsprühen
- Je nach Mittel Imprägnierung mit Wärme aktivieren (Trockner, Fön, Bügeleisen – vorsichtig!)